

浪潮网络
CN9300H-INOP-12.003.002.002版本发
布说明书

目 录

1. 产品基本信息	3
2. 版本基本信息	3
3. 版本历史信息	3
4. 版本问题解决列表	3
4.1. 售后问题解决列表	3
4.2. 内部解决问题列表	4
5. 缺陷与规避措施	4
5.1. 软件缺陷与规避措施	4
5.2. 硬件缺陷与规避措施	4
6. 版本变更说明	5
6.1. 软件特性变更说明	5
6.2. IMG命令及命令行变更说明	5
6.3. MIB变更说明	5

1. 产品基本信息

发布人员	毛小山	发布时间	2025.06.28
产品系列	CN9300H-48Y8C		
产品型号 (产品版本号)	产品型号		产品版本号
	CN9300H-48Y8C		
软件版本号	12.003.002.002		

2. 版本基本信息

类别	文件名	文件大小 (Bytes)
IMG文件	CN9300H-INOP-12.003.002.002-2 0250628.bin	90492473
IMG文件MD5	816eba20230a324da595bdb034e5ab52	

3. 版本历史信息

版本号	发布人	发布日期	提供客户	发布原因	版本类型
12.003.002.002	毛小山	2025.06.28		需求开发	正式

4. 版本问题解决列表

4.1. 售后问题解决列表

4.2. 内部解决问题列表

12.003.002.002

需求开发

Task 编号	Task 标题
Task6238	ARP老化探测、ARP扫描需求开发
Task6239	BGP地址段需求开发
Task6240	MLAG + ARP 不能对不存在的IP地址代答
Task6241	QOS默认支持DSCP remark需求开发
Task6242	ECMP增强需求开发
Task6243	硬件状态信息补充
Task6244	硬件状态SNMP节点需求
Task6246	ARP转主机路由，AD值可配

5. 缺陷与规避措施

5.1. 软件缺陷与规避措施

无

5.2. 硬件缺陷与规避措施

无

6. 版本变更说明

6.1. 软件特性变更说明

6.2. IMG命令及命令行变更说明

版本号	项目	描述
12.003.002.002	新增命令	1、arp retry-count 2、arp scan 3、arp scan send-rate pps <10-256> 4、qos domain map dscp-pri 5、trust dscp 6、show qos domain map-table 7、ecmp load-balance-mode enhanced 8、show psu-info 9、ip host-route distance <1-255>
	删除命令	无
	更新命令	1、arp scan-time <180-1800>

6.3. MIB变更说明

版本号	项目	描述
12.003.002.002	新增节点	1、当前电功率 1.3.6.1.4.1.48797.37.1.2.1.9 2、电源名称 1.3.6.1.4.1.48797.37.1.2.1.11 3、电源序列号 1.3.6.1.4.1.48797.37.1.2.1.12

		4、单板CPU 1.3.6.1.4.1.48797.37.1.5.1.11
	删除节点	无
	更新节点	1、电源序号 1.3.6.1.4.1.48797.37.1.2.1.1